

ترموستات ۹۶ شیوا امواج



توضیحات اصلی

با فشار مفتد کلید به مدت ۵ ثانیه پارامترهای اصلی مطابق مرحله زیر قابل تنظیم می‌باشد:

PV	OF5	نوع OFFSET برای کالبیره کردن دسکمه
SV	2	نفیر با کلید Δ و $+25^{\circ}$
S-h	5-h	نفیر با کلید Δ و $+25^{\circ}$
800	100..1350	نتیجه محدوده مجاز دما (حد بالا) نفیر با کلید Δ و $+25^{\circ}$
5-L	-100	نتیجه محدوده مجاز دما (حد پایین) نفیر با کلید Δ و -25° (حد بالای تنظیم شده تا -100)
Cont	ON/OFF	انتخاب نوع کنترل: ON/OFF نوع PID
Pid	3.8	انتخاب با کلید Δ و $+25^{\circ}$
ON/OFF	0	نفیر با کلید Δ و $+25^{\circ}$
OFF	0	نفیر با کلید Δ و $+25^{\circ}$ (از ۱ تا ۹۹ ثانیه)
	10	نفیر با کلید Δ و $+25^{\circ}$ (از ۱۲۰ تا ۱۱۰ ثانیه)

مشخصات فنی ترمومتر ۹۶ شیوا امواج

وولتاژ تغذیه: ۱۸۰ - ۲۵۰ VAC / ۵۰ - ۶۰ Hz
 محدوده اندازه گیری دما: $-50^{\circ}\text{C} .. +1350^{\circ}\text{C}$
 نوع سنسور: ترمومکوپ K
 کارآئی در دما: $-20^{\circ}\text{C} .. +65^{\circ}\text{C}$
 رطوبت: ۷۰%
 خروجی: ۱۰A عدد رله (91 x 91 mm)
 باغداد برش تابلو: (91 x 91 mm)

توضیحات

قبل از بکارگیری ترمومتر ۹۶ باید دستگاه تنظیم گردد. تنظیمات دستگاه شامل دو گروه می‌باشد، تنظیمات اصلی و تنظیمات مقادیر:

- ۱- کالبیره دستگاه (OF5)
- ۲- محدوده کارکرد حد بالا (5-h)
- ۳- محدوده کارکرد حد پایین (5-L)
- ۴- دوره زمانی خاموش و روشن شدن رله (HYS5)
- ۵- هیسترزیس (RL h)
- ۶- محدوده دمای آگر (RL L)
- ۷- دمای مطلوب (5U)
- ۸- تنظیمات مقادیر

معرفی دستگاه


ترموستات ۹۶ شیوا امواج با بکارگیری سیستم PID و استفاده از ترمومکوپ نوع K، دارای قابلیت اندازه گیری و کنترل دما با دقت بالا می‌باشد.

ویژگی‌های ترمومتر ۹۶ شیوا امواج

کنترل دما به دو روش PID یا ON/OFF: دمای محيط رو به کاهش است
 دارای نمایشگر: دمای واقعی SV: دمای تنظیم
 ۵ عدد نشانگر برای اعلام UP: دمای محيط رو به افزایش است
 DOWN: دمای محيط رو به افزایش است
 AUTO TUNING: انتخاب پارامترهای کنترل PID
 به صورت اتوماتیک
 RELAY: وصل رله
 ALARM: وصل رله آلام (به صورت چشمک زن)

قابلیت اندازه گیری دما با دقت 1°C
 تنظیم دمای قطع و وصل رله در حالت کنترل ON/OFF
 تشخیص قطع سنسور
 تنظیم پاند قطع و وصل رله (HYSTESIS)
 کالبیره کردن دستگاه با مرجع مورد نظر
 راهنمای نصب سیم کشی روی ترمینال های دستگاه

راهنمای نصب



TEMPERATURE CONTROLLER 96 VER:0002

توضیح مقادیر

توجه ۳: در مرحله تنظیم مقادیر آگر در صورتیکه FF انتخاب نگرد دو پارامترهای L و h در محدوده درست نباشد پیغام Err و اگر مقدار L در محدوده درست نباشد پیغام Err را نشانگر ALARM نشود و می‌باشد تنظیم مقادیر مجدد مناسب انتخاب شود.

توجه ۴: در صورت رخداد خطا ل آگر در محدوده درست نباشد LED ALARM روشن می‌گردد.

توجه ۵: با فشار همزمان دو کلید Δ و $+25^{\circ}$ می‌توان رله آگر را را قطع کرد و LED ALARM خاموش می‌گردد.

بکارگیری دستگاه در حالت AUTO TUNING

با انتخاب کنترل نوع PID می‌توان پارامترهای PID را به صورت اتوماتیک محاسبه نمود. برای انتخاب حالت AUTO TUNING می‌باشد کلید Δ به مدت ۵ ثانیه ممتد فشرده شود که این عمل با چشمک زن شدن نشانگر AUTO TUNING هفراه است.

توجه ۶: در حالت AUTO TUNING زمان محاسبه پارامترهای PID به محیط کنترلی و قسمت های گرم کننده آن بستگی دارد.

زمانی که دستگاه در حالت AUTO TUNING است وارد مرحله تنظیمات مقادیر نمی‌شود، با فشردن کلید Δ به مدت ۵ ثانیه می‌توان AUTO TUNING را متوقف نموده و سپس وارد تنظیمات موردنظر شوید.

توجه ۷: اگر در حالتی که کنترل ON/OFF انتخاب شده دستگاه از منوی تنظیم خارج شده و تنظیمات ذخیره نمی‌گردد.

توجه ۳: در مرحله تنظیم مقادیر آگر در محدوده درست نباشد پیغام Err و اگر مقدار L در محدوده درست نباشد پیغام Err را نشانگر ALARM نشود و می‌باشد تنظیم مقادیر، قسمتی که با * مشخص شده است در مرحله تنظیم مقادیر نمی‌باشد.

توجه ۴: در صورتیکه در تنظیمات اصلی، کنترلر نوع PID انتخاب گردد در مرحله فشار کلید Δ ، ورود به مرحله تنظیم مقادیر

تنظیم مقدار دمای مطلوب با کلید Δ و $+25^{\circ}$ در محدوده (S-L .. S-h) و مقدار S-L و S-h در تنظیم های اصلی قابل انتخاب می‌باشد.

* تنظیم مقدار هیسترزیس با کلید Δ و $+25^{\circ}$ در محدوده (1..%10 SV) مقدار دمای مطلوب است.

تنظیم دمای آلام پایین با کلید Δ و $+25^{\circ}$ در محدوده (-50 .. (SV-1) .. SV) مقدار دمای مطلوب است.

تنظیم دمای آلام بالا با کلید Δ و $+25^{\circ}$ در محدوده (SV+1) .. (1350 .. SV) مقدار دمای مطلوب است.

تنظیم مقدار هیسترزیس آلام با کلید Δ و $+25^{\circ}$ در محدوده (1..%10 Min) مقدار دمای مطلوب است.

برای است با هر کدام از فواصل زیر که کمتر باشد. SV تا RL L (Fasle RL h تا SV) Fasle RL h تا SV ذخیره اطلاعات و خروج از برنامه